



# ตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามปัจจัยเสี่ยงของบุคลากร





## ตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามปัจจัยเสี่ยงของบุคลากร





# ตรวจสอบการทำงานของระบบก๊าซทางการแพทย์ ระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศและเครื่องมือแพทย์





# ตรวจสอบระบบระบายอากาศในหน่วยงาน



โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

WIANG PA PAO HOSPITAL



# ตรวจสอบแสงสว่างในที่ทำงานในโรงพยาบาล



โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

WIANG PA PAO HOSPITAL



# ตรวจเสียงดังในที่ทำงาน





# ตรวจเสียงดังในที่ทำงาน



โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

WIANG PA PAO HOSPITAL




# รายงาน ผลตรวจประเมินสภาพแวดล้อม จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1


รายงานผลการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยและ  
สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล  
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  
ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖



งานวิศวกรรมความปลอดภัย กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

รายชื่อคณะกรรมการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

  
(นายสินดี วงศ์ดาว)  
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน  
๘/สิงหาคม /๒๕๖๖

  
(นายสินดี วงศ์ดาว)  
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน  
๘/สิงหาคม/๒๕๖๖

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๑๑๒๒๖ ต่อ ๑๐๔  
Email \_\_\_\_\_

ผู้ติดต่อประสานงานของโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

.....  
(.....)  
ตำแหน่ง \_\_\_\_\_  
๘/สิงหาคม/๒๕๖๖

หมายเลขโทรศัพท์.....  
Email \_\_\_\_\_



รายงานผลการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล  
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย วันที่ ๗ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

4

หัวข้อการตรวจ	ผล		วิธีการ		การแก้ไข		หมายเหตุ
	✓	✗	ประเมิน	เครื่องมือ	ทันที	ตามแผนการบำรุงรักษา	
ระดับความเข้มแสงสว่างในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ Lux	✓			✓			
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างถูกเขียนระยะเวลาส่องสว่างไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที		✗	✓				ไม่มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน
อุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ประกอบ	✓		✓				
ระบบสัญญาณแจ้งเหตุและตรวจแจ้งเตือน		✗	✓				
การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง	✓		✓				
แผนและแบบบันทึกผล	✓		✓				
การบำรุงรักษา	✓		✓				
แบบแปลนหรือแผนผังระบบไฟฟ้า	✓		✓				
จุดอ่อนไฟฟ้า	✓			✓			
ระบบ UPS สำหรับพื้นที่การพยาบาล	N/A						
สถานีตัดวงจร (โถงแบบเคส)	N/A						
การระบายอากาศ (ทางกล)	N/A						
( ) ธรรมชาติ	N/A						
( ) ระบบปรับอากาศ	N/A						
ระดับความเข้มแสงสว่างในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ Lux	N/A						
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างถูกเขียนระยะเวลาส่องสว่างไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที	N/A						
ระบบสัญญาณแจ้งเหตุและตรวจแจ้งเตือน	N/A						
การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง	N/A						
แผนและแบบบันทึกผล	N/A						
การบำรุงรักษา	N/A						

งานวิศวกรรมความปลอดภัย กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

WIANG PA PAO HOSPITAL



