



ตรวจสอบแสงสว่างในที่ทำงานในโรงพยาบาล



โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

WIANG PA PAO HOSPITAL



ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงาน
วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล
Safety Engineering Report in Hospitals

โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

จัดทำโดย

กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2568



ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
Department of Health Service Support

รายงานผลการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘



จัดทำโดย

งานวิศวกรรมความปลอดภัย กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

รายชื่อคณะผู้ตรวจสอบ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

(นายอัครา ยูษย์แสง)
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
๑๐/มกราคม/๒๕๖๘

(นายสารินทร์ วงศ์บุญมา)
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
๑๐/มกราคม/๒๕๖๘

(นายสันติ วงศ์ดาว)
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
๑๐/มกราคม/๒๕๖๘

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๑๑๑๒๒๐
Email _____

ผู้ติดต่อประสานงานของโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

.....
(.....)

ตำแหน่ง,
๑๐/มกราคม/๒๕๖๘

โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

WIANG PA PAO HOSPITAL