



ตรวจประเมินคุณภาพอากาศ





ตรวจสอบระบบระบายอากาศในหน่วยงาน



โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

WIANG PA PAO HOSPITAL



รายงาน ผลตรวจประเมินสภาพแวดล้อม จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

รายงานผลการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖



งานวิศวกรรมความปลอดภัย กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

รายชื่อคณะกรรมการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

(นายสินดี วงศ์ดาว)
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
๘/สิงหาคม /๒๕๖๖

(นายสารพันธ์ วงศ์บุญมา)
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
๘/สิงหาคม/๒๕๖๖

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๑๑๒๒๖ ต่อ ๑๐๔
Email _____

ผู้ติดต่อประสานงานของโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

(.....)
ตำแหน่ง _____
๘/สิงหาคม/๒๕๖๖

หมายเลขโทรศัพท์.....
Email _____



รายงานผลการตรวจประเมินวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย วันที่ ๗ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

4

หัวข้อการตรวจ	ผล		วิธีการ		การแก้ไข		หมายเหตุ
	✓	✗	ประเมิน	เครื่องมือ	ทันที	ตามแผนการบำรุงรักษา	
ระดับความเข้มแสงสว่างในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ Lux	✓			✓			
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างถูกเขียนระยะเวลาส่องสว่างไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที		✗	✓				ไม่มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน
อุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ประกอบ	✓		✓				
ระบบสัญญาณแจ้งเหตุและตรวจแจ้งเตือน		✗	✓				
การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง	✓		✓				
แผนและแบบบันทึกผล	✓		✓				
การบำรุงรักษา							
แบบแปลนหรือแผนผังระบบไฟฟ้า	✓		✓				
จุดร้อนไฟฟ้า	✓			✓			
ระบบ UPS สำหรับพื้นที่การักษาพยาบาล	N/A						
สถานีตัดวงจร (โตะแบบเคลื่อน)	N/A						
การระบายอากาศ (1) ทางกล (2) ธรรมชาติ (3) ระบบปรับอากาศ	N/A						
ระดับความเข้มแสงสว่างในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ Lux	N/A						
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างถูกเขียนระยะเวลาส่องสว่างไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที	N/A						
ระบบสัญญาณแจ้งเหตุและตรวจแจ้งเตือน	N/A						
การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง	N/A						
แผนและแบบบันทึกผล	N/A						
การบำรุงรักษา	N/A						

งานวิศวกรรมความปลอดภัย กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

